

CORT 1: PA2 niv. +5.70

1.- No se ha podido dimensionar. Se ha producido el siguiente error: Atención: No se cumple una comprobación de seguridad

Expresión: hay_esfuerzos_rotura_axil_dado == CIERTO
Fichero: secequil.c (SECCION.DLL)
Línea: 21714
Módulo: StruBIM Shear Walls.exe

CORT 1: PA1 niv. +3.00

1.- No se ha podido dimensionar. Se ha producido el siguiente error: Atención: No se cumple una comprobación de seguridad

Expresión: hay_esfuerzos_rotura_axil_dado == CIERTO
Fichero: secequil.c (SECCION.DLL)
Línea: 21714
Módulo: StruBIM Shear Walls.exe

CORT 1: PB. niv. +0.20

1.- No se ha podido dimensionar. Se ha producido el siguiente error: Atención: No se cumple una comprobación de seguridad

Expresión: hay_esfuerzos_rotura_axil_dado == CIERTO
Fichero: secequil.c (SECCION.DLL)
Línea: 21714
Módulo: StruBIM Shear Walls.exe

corte 2: PA2 niv. +5.70

1.- No se ha podido dimensionar. Se ha producido el siguiente error: Atención: No se cumple una comprobación de seguridad

Expresión: hay_esfuerzos_rotura_axil_dado == CIERTO
Fichero: secequil.c (SECCION.DLL)
Línea: 21714
Módulo: StruBIM Shear Walls.exe

corte 2: PA1 niv. +3.00

1.- No se ha podido dimensionar. Se ha producido el siguiente error: Atención: No se cumple una comprobación de seguridad

Expresión: hay_esfuerzos_rotura_axil_dado == CIERTO
Fichero: secequil.c (SECCION.DLL)
Línea: 21714
Módulo: StruBIM Shear Walls.exe